

DESCRIPTION DES MATÉRIAUX

Coala Ghost est un film monomère brillant de 75µm optiquement clair, enduit d'un adhésif enlevable au solvant optiquement clair et laminé sur un support en polyester clair. Conçu pour la signalisation intérieure ou extérieure temporaire à court terme, les décalcomanies et les présentoirs de points de vente sur les fenêtres où la clarté optique est requise.

Ce film est conçu pour accepter une variété d'encre à base de solvants, d'éco-solvants, de latex et d'encre à séchage UV communes aux systèmes d'impression numérique grand format.

COMPATIBILITÉ DES IMPRIMANTES ET DES ENCRE



ÉPAISSEUR

75
µ

CARACTÉRISTIQUES

- Matériau de la face : Vinyle monomère 75µ
- Finition : transparent brillant
- Adhésif : enlevable au solvant
- Adhésion au verre :
 - Résistance au pelage après 15 min : 2,2N/25mm
 - Résistance au décollement après 24 heures : 3,1N/25mm
- Doublure : polyester 51µm

BÉNÉFICES

- Optiquement clair
- Retrait propre du verre jusqu'à un an dans des conditions d'exposition un an dans des conditions d'exposition normales
- Durabilité à l'extérieur : jusqu'à 3 ans
- La doublure en polyester est dotée d'une couche de traction pour faciliter le traitement sur les imprimantes courantes

CANDIDATURES

- PLV/vente au détail, vitrine, signalisation générale
- Application intérieure et extérieure sur des surfaces planes

VIE EN RAYON



- 1 an en cas de stockage dans l'emballage d'origine à env. 22°C et 50% d'humidité relative
- Le matériel imprimé doit être complètement sec et protégé pendant le transport
- Les fluctuations de température et d'humidité doivent être évitées

RECOMMANDATIONS

- Température minimale d'application + 5°C
- Température de service : -5°C à 80°C
- L'application humide sur les produits transparents à base de solvant est la meilleure façon d'obtenir des résultats sans bulles et optiquement clairs. L'application à sec est possible, mais peut des bulles et/ou une réduction de la clarté optique.
- Utiliser un liquide d'application commercial approuvé
 - Vaporiser la surface du substrat
 - "Brume" sur la face adhésive de l'image
 - Mouiller la surface graphique imprimée.
 - Appliquer sur la fenêtre et éliminer tous les liquides à l'aide d'une raclette.
- Nous recommandons l'utilisation d'une raclette en daim ou en téflon pour les applications humides. pour les applications humides ; pour éviter les rayures
- Il est préférable d'utiliser un ruban adhésif en papier pour protéger le graphisme pendant l'installation. le graphisme pendant l'installation
- En cas d'utilisation d'un stratifié, il est recommandé d'utiliser un stratifié optiquement clair. est recommandé.

Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.